




Fräseraufnahme $\varnothing 16h6 \times 10$



Schaftaufnahme $\varnothing 10H7$



Spannzangenaufnahme Hi-Q/ERAX 20



Spannzangenaufnahme HI-Q/ERAX25 mit Innengewinde

