


Antriebsadapter

Standardausführungen und
maschinenspezifische Ausführungen
auf Anfrage

Schaftaufnahme $\varnothing 10\text{ H7}$

Klemmschraube M6 (1x)
(Innen-6kt-Schlüssel SW3)



Schmiernippel

Schaftaufnahme $\varnothing 10\text{ H7}$
Spindeldrehrichtung gleich
der Antriebsdrehrichtung

Störkontur $\varnothing 140\text{ mm}$

